

El nivel freático, se encontró a 0.50 metros para el hoyo No. 1, mientras que, para el hoyo No. 2, no se encontró, a las 24 horas de haber terminado las perforaciones.

5. RECOMENDACIONES:

5.1 Con lo limitado del estudio no es posible hacer recomendaciones en cuanto a la capacidad de soporte admisible del área.

Dependiendo de la terracería y del tipo de estructuras que se proyecten se recomienda hacer estudios más precisos y localizados.

5.2 **Clasificación del Tipo de Perfil de Suelo** según REP 2004 es **Tipo "E"**.

6. APÉNDICE: Se adjunta el siguiente apéndice:
Apéndice "A", Perfiles de Perforación.

T E C N I P A N, S. A.

Ing. Alberto A. Filós A.
Gerente General
Ingeniero Civil, Lic. 61-6-32

cc: File: 1-138


ANEXO 7

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROYECTO EL LIMON

[illegible]

MAPAS

MAPA 1



Legenda:

- Vías Principales
- Ríos Principales
- Limite de Corregimiento
- Contexto Urbano Sub-regional
-  Hacienda El Limón
-  Contexto Local

PLAN MAESTRO PARA LA HACIENDA EL LIMON - LA CHORRERA

LOCALIZACION SUB-REGIONAL


1 : 100,000



MAPA N°

1

MAPA 2



Leyenda:

- Vías Principales
- Ríos Principales
- Límite de Corregimiento
- ▨ 1960
- ▨ 1995
- ▨ Hacienda El Limón

PLAN MAESTRO PARA LA HACIENDA EL LIMON - LA CHORRERA

TENDENCIAS DE CRECIMIENTO URBANO


1 : 100,000



MAPA N°

3

MAPA 3



Leyenda:

- Vías Principales
- Ríos Principales
- - - Límite de Corregimiento
- Contexto Urbano Sub-Regional
- Hacienda El Limón
- Intercambios a desnivel
- (50 m.) Servidumbre Pública (MIVI)

PLAN MAESTRO PARA LA HACIENDA EL LIMON - LA CHORRERA

CIRCULACION VIAL PRINCIPAL


1 : 100,000



MAPA N°

6

MAPA 4



Leyenda:

- == Vías Principales
- - Camino de Asfalto
- - Límite de Corregimiento
- Curvas de Nivel
- Ríos

- Arcillosa Fina
- Pantanos y Ciénagas marinas

PLAN MAESTRO PARA LA HACIENDA EL LIMON


TEXTURA DEL SUELO

1: 30,000



**MAPA N°
10**

MAPA 5



Leyenda:

- Vías Principales
- - - Camino de Asfalto
- · - · - Límite de Corregimiento
- Curvas de Nivel
- Ríos

- Ciénagas y pantanos marinos
- Llanos Fluviales
- Rocas de origen igneo (sin diferencia)
- Rocas igneas extrusivas
- Terrazas Fluviales

PLAN MAESTRO PARA LA HACIENDA EL LIMON

MATERIAL DE ORIGEN DEL SUELO

1: 30,000



MAPA N°
11

MAPA 6



Leyenda:

- Vías Principales
- - - Camino de Asfalto
- · - · - Límite de Corregimiento
- Curvas de Nivel
- Ríos

- Bien drenados
- Imperfectos
- Muy Pobre
- Pobre

- Drenaje Natural
- Cauces de ríos y quebradas

PLAN MAESTRO PARA LA HACIENDA EL LIMON

RED HIDROGRAFICA Y DRENAJE

1: 30,000



MAPA N°

12

MAPA 7



Leyenda:

- Vías Principales
- - Camino de Asfalto
- - - Límite de Corregimiento
- Curvas de Nivel
- Ríos

- Pastos
- Arbustos
- Arborización Tupida

PLAN MAESTRO PARA LA HACIENDA EL LIMON

VEGETACION

1: 30,000



MAPA N°
13

PLANOS

PLANO 1



AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

Tel. 500-0868 Apartado 0843- 00793, Panamá, Panamá
www.anam.gob.pa

Panamá, 25 de octubre de 2006
DINEORA-DEIA-UAS-5001-2510-06

Ingeniero
GILBERTO PARILLÓN
Unidad Ambiental
Ministerio de Obras Públicas
E. S. D.

ING. JUAN ANTONIO DE
EVALUAR
Parillón
27/10/2006

Ingeniero Parillón:


Por medio de la presente, le hacemos llegar el Estudio de Impacto Ambiental Categoría II titulado **"Residencial El Limón"**, a desarrollarse en Altos de Tataré, corregimiento de Barrio Colón, distrito de La Chorrera y provincia de Panamá, presentado por PROVIVIEND, S.A.


Agradecemos sus comentarios a más tardar quince (15) días, después de recibir el documento, de lo contrario entenderemos que no se tiene objeción al correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

No. de expediente: **IIF -103- 06**

Sin otro particular, nos suscribimos atentamente.


Ing. DIANA VELASCO
Jefa del Departamento de Evaluación de
Impacto Ambiental.
DV/ES *de*




27/10/06 10:36

FOTOGRAFIAS