


DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DE AGUA



FOTOGRAFIAS



Fotografía No1 Localización de la nueva planta de tratamiento de agua, junto a la planta existente en la intersección de la carretera panamericana y la entrada a la población de Pacora.



Fotografía No 2. La intervención del hombre ha degradado la cuenca del río Pacora. Obsérvese la vegetación de baja densidad y poco valor cerca de la toma de agua